CREART

EFECTO ÓXIDO

PINTURA DECORATIVA TEXTURIZADA

Sinteplast

DESCRIPCIÓN
Pintura formulada con resinas acrílicas de secado rápido, junto a pigmentos de efecto, para dar un acabado oxidado a cualquier tipo de superficie.

USOS
Ideal para trabajos de bricolaje y profesionales sobre múltiples superficies: madera, metal, acero inoxidable, vidrio, mimbre, yeso, cerámica, piedra, tela, papel, papel maché y plástico duro. Sobre superficies complicadas se sugiere utilizar una imprimación o realizar un ensayo previo.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Vehículo: Resinas acrílicas.
Pigmento: Negro, óxidos de hierro y alumino.
Peso específico: 1,08 g/cc.
Peso de inflamación: 7°C (copa cerrada).
Sólidos en volumen: 20 % (cálculo teórico, valor promedio).
Espesor seco recomendado: 20 - 40 micrones.
Rendimiento: 6,5 m² por litro por 30 micrones. Al rendimiento teórico debe adicionarse la merma ocasionada por irregularidades en la superficie, pérdidas por el sistema de aplicación, etc.
Color: Óxido.
Acabado: Mate.
Número de manos: 1 a 2.
Secado al tacto: 5 a 10 minutos.
Secado duro: 2 a 3 horas.
Repintado mínimo: 15 minutos.
Solvente de limpieza y dilución: Diluyente Multiuso o Thinner.
Tiempo de almacenamiento: 24 meses.

SUSTRATO
TRATAMIENTO PREVIO
Limpiar la superficie eliminando suciedad, grasitud, restos de adhesivos, hongos y algas. Quitar polvillo y pintura floja y descascarada. No dejar restos de productos de limpieza. Sobre superficies oxidadas, eliminar corrosión con cepillo de alambres.

APLICACIÓN
Agite en envase vigorosamente por un par de minutos, hasta que la bolilla interior se mueva con facilidad. Durante la aplicación el aerosol debe estar en posición vertical y a una distancia de 20 – 30 cm del objeto a pintar. Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor tres capas finas que una de gruesa. En caso de necesitar repintar, es recomendable hacerlo luego de 15 minutos de la primera aplicación. Si el pulsador se obstruye, se lo retira y se lo limpia sumergiéndolo en Thinner. Al terminar de pintar limpie la válvula invirtiendo el aerosol y pulsando hasta que solo salga gas.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
- Mantener fuera del alcance de los niños. - Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores. - Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel. - Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. - Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). - INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes caloricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO2, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS
- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. -Ante inhalación prolongada ventilar. - Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. - Ante ingestión efectuar consulta médica.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños: (011) 4962-6666

Sinteplast

NOTA: los valores consignados de características físicas son a 20 3 3°C y 70% de H.R.A., salvo expresa aclaración. Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.